



- Legenda:
- ubytki cegieł/płytek klinkierowych - uzupełnić ubytki / wymienić uszkodzone cełgy
  - ubytki w spoinowaniu - uzupełnić fugi
  - pęknięcia murów / pęknięcia płytek
  - fragmenty do przemurowania

**Uwaga**

Z uwagi na postępującą degradację elementów klinkierowych zaleca się, aby wykonawca sprawdził stan murów na miejscu. Zaleca się, by wykonawca przed przystąpieniem do robót wykonał wizję w terenie, celem weryfikacji zakresu ujętego w dokumentacji technicznej.

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NA WSZYSTKICH POLACH EKSPLOATACJI. POWIELANE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

venit

VENIT EWA PRZYBYŁ DARIUSZ ZBOŃSKI

44-108 GLIWICE, GÓRNYCH WAŁÓW 21A  
tel: 602 332 40 91 | biuro@venit.com.pl

projektant:  
mgr inż. arch. EWA PRZYBYŁ-ZBOŃSKA

opracowanie:  
32/03/SŁOKKII spec. architektoniczna

zamawiający:  
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach  
ul. Strzelców Bytomskich 25, 44-105 Gliwice

temat:  
Modernizacja Placu Krakowskiego w Gliwicach  
z budową pomnika powstań polskich.

P2

zakres opracowania:  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

tytuł rysunku:  
MURKI - ROZWINIĘCIA WIDOKÓW, INWENTARYZACJA, PLANIUSZA 2

stadium:  
PROJEKT WYKONAWCZY

data:  
maj 2018

skala:  
1:50

wersja:  
PW

branża:  
ARCHITEKTURA

nr rysunku:  
GPK\_MR\_IN\_2

rewizja:

WYDANE RYSUNKU Z KOLEJNYM SYMBOŁEM WERSJI.  
POWODUJE UNIEWNIENIENIE WSZYSTKICH WCZEŚNIEJSZYCH RYSUNKÓW