



Legenda:

- ubytki cegieł/plytek klinkierowych - uzupełnić ubytki / wymienić uszkodzone cegły
- ubytki w spoinowaniu - uzupełnić fugi
- pęknięcia murów / pęknięcia płytek
- fragmenty do przemurowania

Uwaga

Z uwagi na postępującą degradację elementów klinkierowych zaleca się, aby wykonawca sprawdził stan murów na miejscu. Zaleca się, by wykonawca przed przystąpieniem do robót wykonał wizję w terenie, celem weryfikacji zakresu ujętego w dokumentacji technicznej.

PROJEKT CHRONIONY - JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NA WSZYSTKICH POLACH EKSPLOATACJI. POWIELANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

venit VENIT EWA PRZYBYŁ DARIUSZ ZBOIŃSKI
44-109 GLIWICE, GÓRNYCH WAŁÓW 27A
tel/fax 032 252 49 01 biuro@venit.com.pl

projektant: mgr inż. arch. EWA PRZYBYŁ-ZBOIŃSKA	podpis:		
uprawnienia: 32/03/SLOKK/II spec. architektoniczna			
zamawiający: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach ul. Strzelców Bytomskich 25, 44-109 Gliwice			
temat: Modernizacja Placu Krakowskiego w Gliwicach z budową pomnika powstań polskich.			
P2	zakres opracowania: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY		
treść rysunku: MURKI - ROZWINIĘCIA WIDOKÓW, INWENTARYZACJA, PLANZA 3			
stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	data: maj 2018	skala: 1:50	
wersja: PW	branża: ARCHITEKTURA	nr rysunku: GPK_MR_IN_3	rewizja:
WYDANIE RYSUNKU Z KOLEJNYM SYMBOLEM WERSJI. POWODUJE UNIEWAŻNIENIE WSZYSTKICH WCZESNIEJSZYCH RYSUNKÓW			