



Legenda:

- ubytki cegieł/plytek klinkierowych - uzupełnić ubytki / wymienić uszkodzone celgły
- ubytki w spoinowaniu - uzupełnić fugi
- pęknięcia murów / pęknięcia płytek
- fragmenty do przemurowania

Uwaga

Z uwagi na postępującą degradację elementów klinkierowych zaleca się, aby wykonawca sprawdził stan murów na miejscu. Zaleca się, by wykonawca przed przystąpieniem do robót wykonał wizję w terenie, celem weryfikacji zakresu ujętego w dokumentacji technicznej.

VENIT EWA PRZYBYŁ DARIUSZ ZBOIŃSKI

44-100 GLIWICE, BÓRNYCH WAŁÓW 27/4  
tel/fax 52 332 40 51 biuro@venit.com.pl

projektant:  
mgr inż. arch. EWA PRZYBYŁ-ZBOIŃSKA  
32/03/SŁOKK/II spec. architektoniczna

uprawnienia:  
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach  
ul. Strzelców Bytomskich 25, 44-109 Gliwice

temat:  
Modernizacja Placu Krakowskiego w Gliwicach  
z budową pomnika powstań polskich.

zadanie:  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

tytuł:  
MURKI - ROZWINIĘCIA WIDOKÓW, INWENTARYZACJA, PLANŠA 4

stadium:  
PROJEKT WYKONAWCZY

data:  
maj 2018

skala:  
1:50

wersja:  
ARCHITEKTURA

nr rysunku:  
GPK\_MR\_IN\_4

podpis:  
[signature]

rewidz:  
[signature]

WYDANIE RYSUNKU Z KOLEJNYM SYMBIOEM WERSJĄ  
POWODUJE UNIEWAŻNIENIE WSZYSTKICH WCZĘSZEJSZYCH RYSUNKÓW