



**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W GLIWICACH**
ul. Wrocławska 1, 44-100 Gliwice

Znak sprawy: MZ.5584.2-2.2021.MK

DL SZ
dca.
30.04.21

Gliwice, 22 kwietnia 2021 r.

MZUK. DO. 092. 1. 2021

MZUK GLIWICE Sekretariat	
List polecony Data wpływu 30-04-2021	
	Liczba zał. 0
MZUK.14705.2021	

Egz. nr *2*...

P R O T O K Ó Ł

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

20+22.04.2021 r.

przez:

- 1) asp. mgr inż. Dawida Żyznowskiego – starszego inspektora Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego; nr legitymacji służbowej 17/2020,
- 2) st. sekc. mgr inż. Macieja Kycię – starszego technika Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego; nr legitymacji służbowej 25/2020,

legitymujących się upoważnieniem numer MZ.5584.2-1.2021.MK z dnia 7.04.2021 r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w Lesie Komunalnym w Gliwicach - na obszarze leśnym administrowanym przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych w granicach administracyjnych powiatu gliwickiego.

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego
Miejski Zarząd Usług Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25c 44-109 Gliwice	Tadeusz Mazur – Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Robert Małek – inspektor ds. zieleni i lasu	-----

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

- 1) kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno - rozpoznawczych: brak.

Ue
F *M*

Wykaz kontrolowanych lasów i obiektów gospodarki leśnej:

<input checked="" type="checkbox"/>	Nazwa obszaru leśnego /leśnictwo	Las Komunalny w Gliwicach	Kategoria lasu	<input type="checkbox"/> kat. I	<input checked="" type="checkbox"/> kat. II	<input type="checkbox"/> kat. III
	Kontrolowane obiekty gospodarki leśnej	Las Komunalny zajmuje powierzchnię 236,26 ha. W jego skład wchodzi kompleksy leśne przy ulicach: Chorzowskiej i K. Szymanowskiego (ok. 202 ha) oraz Toszeckiej i Oriona (ok. 34,26 ha). Właścicielem jest gmina Gliwice. Administratorem kompleksów leśnych jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach.				

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Plan Urządzenia Lasu w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej

<input checked="" type="checkbox"/>	plan / uproszczony plan		Nazwa planu		
	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	„Plan Urządzenia Lasu dla Lasów Komunalnych w Gliwicach na okres 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2022 r.”		
	Decyzja MŚ z dnia		Uzgodnienie z KW PSP z dnia	czas obowiązywania	
	Nie dotyczy		Brak uzgodnienia – kompleks poniżej 300 ha	Od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2022 r.	
Opis, uwagi, załączniki: Brak.					

2. Sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia dla obszarów leśnych

<input checked="" type="checkbox"/>	Data opracowania	data uzgodnienia KM PSP w Gliwicach	Data aktualizacja planu
	_____	_____	_____
Opis, uwagi, załączniki: Sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia zawarto w dokumencie zakładowym pt. "Gotowość i reagowanie na awarie" z dnia 01.02.2014 r.			

3. Ocena punktów czerpania wody i dróg dojazdowych do tych punktów

<input checked="" type="checkbox"/>	Zapotrzebowanie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowią hydranty zewnętrzne zasilane z sieci wodociągowej miejskiej:
	<ul style="list-style-type: none"> - podziemny, zlokalizowany w rejonie byłej bazy sprzętu gaśniczego - hydrant oznakowany zgodnie z PN, - podziemny, zlokalizowany w sąsiedztwie Zameczku Leśnego (przy fontannie) hydrant oznakowany zgodnie z PN, - nadziemny, zlokalizowany przy wjeździe do lasu od strony ul. Horsta Bienka, hydrant oznakowany zgodnie z PN, - 5 hydrantów nadziemnych zlokalizowanych na terenie Cmentarza Lipowego, oznakowane zgodnie z PN, - nadziemny, zlokalizowany w sąsiedztwie Tężni Solankowej – hydrant oznakowany zgodnie z PN, - zbiorniki wodne (retencyjne) położone w najbliższym sąsiedztwie lasu zlokalizowanego przy ulicach miejskich (Toszeckiej i Oriona) stanowiące zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych. <p>W trakcie kontroli stwierdzono, że stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych znajdujące się przy zbiornikach są oznakowane.</p>

JK

JL

4. Drogi (dojazdy) pożarowe

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Dojazdy do kompleksów leśnych umożliwiają drogi publiczne między innymi: droga krajowa nr 88, ulice: Toszecka, Chorzowska, Oriona, K. Szymanowskiego, Leśna, Aronii, Horsta Bieńka, Brzozowa.</p> <p>Drogi wykorzystywane jako dojazdy pożarowe zostały oznakowane jako „droga pożarowa” i ponumerowane.</p> <p>W trakcie kontroli kompleksu leśnego przy ul. Chorzowskiej i K. Szymanowskiego stwierdzono, że nawierzchnia (jezdnia) dróg: nr 2 „Aleja Saneczkowa”, nr 5 „Droga środkowa”, nr 7 „Aleja Sosnowa”, w kilku miejscach jest zawężona (poniżej 3 m).</p> <p>Od czasu ostatniej kontroli (2019 r.) wyremontowano drogę dojazdową do tężni solankowej - Aleję Sosnową, stanowiącą dojazd pożarowy.</p>
-------------------------------------	---

5. Pasy przeciwpożarowe

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Wzdłuż głównych dróg, tj. ul. K. Szymanowskiego, ul. Toszecka, ul. Oriona oraz przy Cmentarzu Lipowym zastosowano pasy przeciwpożarowe typu A.</p> <p>W pasie drzewostanu o szerokości 30 m od dróg publicznych i dojazdowych na bieżąco usuwane są martwe drzewa, posusz oraz odpady poeksploatacyjne: gałęzie, chrust i nieokrzesane ścięte drzewa przez pracowników MZUK Gliwice.</p>
-------------------------------------	---

6. Ruchoma i stacjonarna obserwacja terenu

<input checked="" type="checkbox"/>	<table border="1"><tr><td>Ruchome</td><td><input checked="" type="checkbox"/> tak</td><td><input type="checkbox"/> nie</td></tr><tr><td colspan="3">Opis, uwagi, załączniki:</td></tr><tr><td colspan="3">Obserwacja oparta jest na:</td></tr><tr><td colspan="3">• patrolach lasu w okresach wzmożonego zagrożenia pożarowego.</td></tr><tr><td>Stacjonarne</td><td><input checked="" type="checkbox"/> tak</td><td><input type="checkbox"/> nie</td></tr><tr><td colspan="3">Wyposażenie punktu obserwacyjnego:</td></tr><tr><td colspan="3">Punkt alarmowo dyspozycyjny Lasu Komunalnego znajduje się na terenie bazy MZUK zlokalizowanej przy ul. Strzelców Bytomskich 25c. Jest on wyposażony w między innymi sprzęt łącznościowy (telefony stacjonarne i komórkowe) oraz mapy.</td></tr><tr><td colspan="3">Opis, uwagi, załączniki:</td></tr><tr><td colspan="3">Brak.</td></tr></table>	Ruchome	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	Opis, uwagi, załączniki:			Obserwacja oparta jest na:			• patrolach lasu w okresach wzmożonego zagrożenia pożarowego.			Stacjonarne	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	Wyposażenie punktu obserwacyjnego:			Punkt alarmowo dyspozycyjny Lasu Komunalnego znajduje się na terenie bazy MZUK zlokalizowanej przy ul. Strzelców Bytomskich 25c. Jest on wyposażony w między innymi sprzęt łącznościowy (telefony stacjonarne i komórkowe) oraz mapy.			Opis, uwagi, załączniki:			Brak.		
Ruchome	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie																										
Opis, uwagi, załączniki:																												
Obserwacja oparta jest na:																												
• patrolach lasu w okresach wzmożonego zagrożenia pożarowego.																												
Stacjonarne	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie																										
Wyposażenie punktu obserwacyjnego:																												
Punkt alarmowo dyspozycyjny Lasu Komunalnego znajduje się na terenie bazy MZUK zlokalizowanej przy ul. Strzelców Bytomskich 25c. Jest on wyposażony w między innymi sprzęt łącznościowy (telefony stacjonarne i komórkowe) oraz mapy.																												
Opis, uwagi, załączniki:																												
Brak.																												

7. Stan i wyposażenie bazy sprzętu przeciwpożarowego wg kategorii lasu

KATEGORIA LASU	<input type="checkbox"/> kat. I	<input checked="" type="checkbox"/> kat. II	<input type="checkbox"/> kat. III
Gaśnice lub hydronetki	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie		<input type="checkbox"/> Uwagi: brak
Pługi	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie		<input type="checkbox"/> Uwagi: brak
Łopaty	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie		<input type="checkbox"/> Uwagi: brak
Tłumice	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie		<input type="checkbox"/> Uwagi: brak
Samochód	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie		<input type="checkbox"/> Uwagi: brak
Przyczepa	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie		<input type="checkbox"/> Uwagi: brak
<input checked="" type="checkbox"/>	Opis, uwagi, załączniki:		
	Wyposażenie bazy MZUK przy ul. Strzelców Bytomskich 25c, to:		
	• 4 ciągniki z przyczepami,		
	• 2 pługi,		
	• 6 samochodów wielozadaniowych dostosowanych do przewozu pojemników na wodę o poj. 1000 litrów i 1800 litrów oraz palet z gaśnicami uniwersalnymi,		
	• szpadle 20 szt.,		
	• łopaty 20 szt.,		
	• siekiery 20 szt.,		
	• motyki ogrodnicze 10 szt.		

Dodatkowo na terenie Cmentarza Lipowego przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego umiejscowiony jest barak, w którym znajduje się następujący podręczny sprzęt gaśniczy:

- hydronetki 10 szt.,
- tłumice 10 szt.

8. Wyposażenie w tablice informacyjne i ostrzegawcze



Opis, uwagi, załączniki:

Przy wjazdach do lasu umieszczono tablice informacyjne i ostrzegawcze. W miejscach przecięcia się dróg przeciwpożarowych rozmieszczono informacje oraz mapy przebiegu dróg pożarowych w lesie.

9. Stan łączności



Opis, uwagi, załączniki:

Łączność i alarmowanie realizowane jest na bazie telefonów komórkowych.

10. Inne ustalenia i informacje dodatkowe



Opis, uwagi, załączniki:

Brak.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Nie stwierdzono nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

11. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Kontrolowany nie wniósł uwag i zastrzeżeń do protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - ~~z zastrzeżeniami~~.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR

mgr inż. Tadeusz Mazur

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Starszy Inspektor Wydziału
Kontrolno - Rozpoznawczego
mgr inż. Dawid Żyżnowski

Starszy Technik Wydziału
Kontrolno - Rozpoznawczego
st. sekc. mgr inż. Maciej Kycia

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)