



Legenda:

ubytki krawężników klinkierowych -
uzupełnić ubytki / wymienić uszkodzone cełgy

Uwaga

Z uwagi na postępującą degradację elementów klinkierowych zaleca się, aby wykonawca sprawdził stan murów na miejscu. Zaleca się, by wykonawca przed przystąpieniem do robót wykonał wizję w terenie, celem weryfikacji zakresu ujętego w dokumentacji technicznej.

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NA WSZYSTKICH POLACH EKSPLOATACJI. POWIELANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

venit

VENIT EWA PRZYBYŁ DARIUSZ ZBOIŃSKI

44-100 GLIWICE, GÓRNYCH WAŁÓW 27/4
tel/fax 032 332 40 51 biuro@venit.com.pl

projektant:
mgr inż. arch. EWA PRZYBYŁ-ZBOIŃSKA

uprawnienia:
32/03/SLOKK/II spec. architektoniczna

podpis:

zamawiający:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach
ul. Strzelców Bytomskich 25, 44-109 Gliwice

temat:
Modernizacja Placu Krakowskiego w Gliwicach
z budową pomnika powstań polskich.

P2

zakres opracowania:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

treść rysunku:
KRAWĘŻNIKI KLINKIEROWE - INWENTARYZACJA, ZNISZCZENIA

stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

data:
maj 2018

skala:
1:50

wersja:
PW

branża:
ARCHITEKTURA

nr rysunku:
GPK_KK_IN

rewizja:

WYDANIE RYSUNKU Z KOLEJNYM SYMBOLEM WERSJI,
POWODUJE UNIEWAŻNIENIE WSZYSTKICH WCZESNIEJSZYCH RYSUNKÓW